KROHNE

05/98

Magnetisch-induktive Durchflußmesser

Meßwertaufnehmer

Kompakt-Durchflußmesser

Montageanleitung

PROFIFLUX IFS 5000 F

IFM 5010 K IFM 5020 K IFM 5080 K



INHALT
Einbau in die Rohrleitung
Erdung

Seiten 4-5 und 7-8 Seiten 8-9





3.1M46D1 059821 Ident-Nr. 7.02142.11.00

Inhalt

Pro No	schreibung der Anlage odukthaftung und Garantie rmen und Zulassungen ferumfang	2 2 2 3
2 3 4	Wichtige Hinweise für den Einbau: BITTE BEACHTEN! Installationsbeispiele Geräteschild Ausführungen (Versionen) Einbau in die Rohrleitung	4-5 5 6 6 7
6	Anzugsmomente Erdung	8 8-9
8 9 10	Austausch des getrennten Meßwertaufnehmers Ersatzteile und Bestell-Nr. Technische Daten	10 10 11
	Abmessungen und Gewichte tizen	12-13 14
	rmblatt für die Rücksendung von Durchflußmessern an Krohne	15

Beschreibung der Anlage

PROFIFLUX magnetisch-induktive Durchflußmesser sind Präzisions-Meßgeräte zur linearen Durchflußmessung flüssiger Meßstoffe.

Die Meßstoffe müssen elektrisch leitfähig sein: $\geq 5 \,\mu\text{S/cm} \ (\geq 10 \,\mu\text{S/cm} \ \text{für DN } 2.5/^1/_{10}")$ $\geq 20 \,\mu\text{S/cm} \ \text{für demineralisiertes Kaltwasser}$

Abhängig von der Nennweite läßt sich der Meßbereichsendwert Q_{100%} einstellen:

DN 2.5 - 100 / 1 / $_{10}$ " - 4" $Q_{100\%} = 0.01$ - 760 m 3 /h Dies entspricht einer Fließgeschwindigkeit von 0,3 - 12 m/s.

Produkthaftung und Garantie

PROFIFLUX magnetisch-induktive Durchflußmesser sind ausschließlich zur Messung des Volumendurchflusses elektrisch leitfähiger, flüssiger Meßstoffe geeignet.

Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen gelten besondere Vorschriften, die den speziellen "Ex-Montage- und Betriebsanleitungen" zu entnehmen sind (werden nur explosionsgeschützten Betriebsmitteln beigelegt).

Die Verantwortung hinsichtlich Eignung und bestimmungsgemäßer Verwendung dieser magnetisch-induktiven Durchflußmesser liegt allein beim Betreiber.

Unsachgemäße Installation und Betrieb der Durchflußmesser (Anlagen) können zum Verlust der Garantie führen.

Darüber hinaus gelten die "Allgemeinen Verkaufsbedingungen", die Grundlage des Kaufvertrages sind.

Wenn Sie PROFIFLUX-Durchflußmesser an Krohne zurücksenden, beachten Sie bitte die vorletzte Seite dieser Montage- und Betriebsanleitung. Ohne dieses vollständig ausgefüllte Formblatt ist eine Reparatur oder Prüfung bei Krohne nicht möglich.

Normen und Zulassungen

s. Montage- und Betriebsanleitung für den Meßumformer

Lieferumfang

IFS 5000 F Meßwertaufnehmer

- Meßwertaufnehmer in der bestellten Baugröße
- Kalibrierzertifikat
- Montagezubehör gemäß der folgenden Tabelle
- Montageanleitung

IFM 5010 K, IFM 5020 K und IFM 5080 K Kompakt-Durchflußmesser

- Kompakt-Durchflußmesser in der bestellten Baugröße
- Kalibrierzertifikat
- Montagezubehör gemäß der folgenden Tabelle
- Montageanleitung
- Montage- und Betriebsanleitung für den Meßumformer

Durchflußmess	er			Lieferumfang		X = Standard		O = Option	
Baugröße des Meßrohres	·	Rohrleitungsflansche		mit Zentrier- material	mit Schrauben- bolzen	mit Erdung ringen Dichtur	E und	ohne 2) Erdungsringe, aber mit Dichtungen D3	
nach	Nennweite	Druckstufe FI-Klasse	bar			D1	D1+D2	u. Leitungen V	
DIN 2501 (BS	4504)								
DN 2.5 – 10	DN 10,15	PN 40	≤ 40	2 × Ring	4 × M12	Х			
DN 15	DN 15	PN 40	≤ 40	2 × Ring	4 × M12	Х			
DN 25	DN 25	PN 40	≤ 40	2 × Ring	4 × M12	/	0	Х	
DN 40	DN 40	PN 40	≤ 40	4 × Hülse	4 × M16	1 /	0	Х	
DN 50	DN 50	PN 40	≤ 40	4 × Hülse	4 × M16] /	0	Х	
DN 80	DN 80	PN 40	≤ 40	6 × Hülse	8 × M16	1 /	0	Х	
DN 100	DN 100	PN 16	≤ 16	6 × Hülse	8 × M16]/	0	X	
		PN 25	≤ 25	6 × Hülse	8 × M20	1/	0	Х	
ANSI B 16.5									
1/10"—3/8"	1/2"	150 lb	≤ 20	2 × Ring	4 x 1/2"	Х			
		300 lb	≤ 40	2 × Ring	4 x 1/2"	X			
1/2"	1/2"	150 lb	≤ 20	4 × Hülse	4 x 1/2"		0	Х	
		300 lb	≤ 40	2 × Ring	4 x ¹ / ₂ "	1 /	0	X	
1"	1"	150 lb	≤ 20	4 × Hülse	4 x ¹ / ₂ "] /	0	X	
		300 lb	≤ 40	4 × Hülse	4 x 5/8"] /	0	X	
11/2"	11/2"	150 lb	≤ 20	4 × Hülse	4 x 1/2"	1 /	0	X	
		300 lb	≤ 40	4 × Hülse	4 x ³ / ₄ "	1 /	0	X	
2"	2"	150 lb	≤ 20	4 × Hülse	4 x ⁵ /8"] /	0	Х	
		300 lb	≤ 40	6 × Hülse	8 x 5/8"] /	0	X	
3"	3"	150 lb	≤ 20	4 × Hülse	4 x 5/8"	1 /	0	Х	
		300 lb	≤ 40	6 × Hülse	8 x ³ / ₄ "	1/	0	X	
4"	4"	150 lb	≤ 20	6 × Hülse	8 x ⁵ /8"	1/	0	X	
		300 lb	≤ 25	6 × Hülse	8 x 3/4"	1	0	X	


Bei ANSI-Rohrleitungsflanschen ist der max. zulässige Betriebsdruck abhängig von der Meßstofftemperatur, s. Kap. 10 "Technische Daten".

²⁾ Anordnung der Dichtungen und Anschluß der Verbindungsleitungen V, siehe Kap. 7 "Erdung".

1 Wichtige Hinweise für den Einbau: BITTE BEACHTEN!

Transport

Durchflußmesser nicht am Meßumformergehäuse oder an der Anschlußdose anheben.



Durchflußmesser nicht auf das Meßumformergehäuse oder auf die Anschlußdose stellen.



 Zur Reinigung des Meßumformergehäuses aus Polycarbonat dürfen nur lösungsmittelfreie Reinigungsmittel verwendet werden!

Temperaturen


Betriebsdruck und Vakuumbelastung unter Berücksichtigung der Flanschnormen, s. Kap. 10 "Technische Daten".

		Umgebungstemperatur	Meßstofftemperatur
Kompaktanlagen	Standard	-25 bis + 60 °C	-60 bis + 60 °C
		-25 bis +40 °C	-60 bis +140 °C
	EEx-Ausführung	-25 bis +60 °C	-20 bis + 60 °C
		-25 bis +40 °C	-20 bis +140 °C
IFS 5000 F (getrennt)	Standard	-25 bis +60 °C	-60 bis +180 °C
	EEx-Ausführung	-25 bis +60 °C	-20 bis + 60 °C
		-25 bis +40 °C	-20 bis +150 °C

Einbauort und Lage beliebig,

bei horizontaler Rohrleitungsführung jedoch Elektrodenachse

Y Anschlußdose oder Meßumformergehäuse




- · Stets vollständig gefülltes Meßrohr.
- Durchflußrichtung beliebig, Pfeil auf dem Durchflußmesser muß normalerweise nicht beachtet werden. Ausnahme, s. Kap. "Werkseitige Einstellung" in der Montage- und Betriebsanleitung für den Meßumformer.
- Schraubenbolzen und Muttern, zur Montage ausreichend Raum neben den Rohrleitungsflanschen vorsehen.
- Vibrationen, Rohrleitung beidseitig vom Kompakt-Durchflußmesser abfangen.
 Vibrationspegel gemäß IEC 068-2-34:
 2,2geff zufalls-verteiltes Frequenzspektrum 20-500 Hz / 30 min. / in allen 3 Achsen (x, y, z).
- Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden, ggf. Schutzdach montieren, nicht im Lieferumfang, bauseits bereitzustellen.

- Starke elektromagnetische Felder in der N\u00e4he des Durchflu\u00dfmessers vermeiden.
- Einlaufstrecke 5 x DN und Auslaufstrecke 2 x DN, gerade Rohrleitung, gemessen ab Elektrodenebene (DN = Nennweite)
- Wirbel- und Drallströmung, Ein- und Auslaufstrecke vergrößern oder Strömungsgleichrichter vorsehen.
- Mischung verschiedener Meßstoffe, Durchflußmesser vor der Mischstelle oder in ausreichendem Abstand dahinter (min. 30 x DN) einbauen, sonst unruhige Anzeige möglich.
- Bei Kunststoff- und innen beschichteten Metallrohrleitungen sind Erdungsringe erforderlich, s. Kap. 7 "Erdung".
- Isolierte Rohrleitung, Durchflußmesser nicht isolieren.
- Nullpunkteinstellung, nicht erforderlich. Bei Kontrollen sollte bei vollständig gefülltem Meßrohr Durchflußgeschwindigkeit "Null" einstellbar sein. Dazu Absperrorgane vorsehen, entweder hinter dem Durchflußmesser oder davor und dahinter.

2 Installationsbeispiele


Um Meßfehler durch ein Leerlaufen der Rohrleitung oder durch Gasblasen zu vermeiden, bitte folgende Hinweise beachten:



3 Geräteschild

IFS 5000 F

getrennter Meßwertaufnehmer



Geräteschild für die Kompaktdurchflußmesser

siehe "Montage- und Betriebsanleitung" für den Meßumformer.

4 Ausführungen

IFS 5000 F	Getrennter	Meßwertaufnehmer	(F)	über Signal- und
------------	------------	------------------	-----	------------------

Feldstromleitungen mit dem Meßumformer elektrisch verbunden.

IFM 5010 K Kompakt-Durchflußmesser (K), IFC 010 K bzw. IFC 020 K Meßumformer

IFM 5020 K direkt auf dem Meßwertaufnehmer montiert.

IFM 5080 K Kompakt-Durchflußmesser (K), IFC 090 K Meßumformer

direkt auf dem Meßwertaufnehmer montiert.

Ausführungen für explosionsgefährdete Bereiche

IFS 5000 F und IFM 5080 K sind als elektrische Betriebsmittel nach den harmonisierten Europäischen Normen und nach Factory Mutual (FM) zugelassen.

Prüfschein, Konformitätsbescheingung und Montage dieser Geräte entnehmen Sie bitte der "Ex-Montageanleitung", wird nur explosionsgeschützten Betriebsmitteln beigelegt.

5 Einbau in die Rohrleitung

- Montagezubehör, s. Tabelle Seite 3
- Rohrleitungsflansche, Betriebsdruck und Anzugsmomente s. Kap. 6.
- Abstand der Rohrleitungsflansche (Einbaumaß)

Durchflußmesser		Einbaumaß "a" in mm					
Nennweite	Nennweite				Einbau o	hne	
DN mm	Zoll	Erdungsringen			Erdungsringe		
2.5 - 15	1/ ₁₀ " - 1/ ₂ "	65	1)		-		
25	1	68	2)		58	3)	
40	1 1/2"	93	2)		83	3)	
50	2	113	2)		103	3)	
80	3	163	2)		153	3)	
100	4	213	2)		203	3)	

- 1) plus 2 x Dicke der Dichtung D2 zwischen Erdungsringen und Rohrleitungsflanschen, Dichtung D2 nicht im Lieferumfang, bauseits bereitszustellen.
- 2) inkl. Flachdichtung D2 zwischen Erdungsringen und Rohrleitungsflanschen.
- **3) inkl.** Flachdichtung D3 zwischen Meßrohr und Rohrleitungsflanschen.
- Anordnung der Dichtungen s. Kap. 7 "Erdung".
- Abmessungen und Bestell-Nr. der Dichtungen s. Kap. 9 und 11.

Hochtemperaturleitungen

Bei Meßstofftemperaturen größer 100 °C müssen die Längenausdehnungskräfte in der Rohrleitung, die durch Erwärmung entstehen, kompensiert werden.

Bei kurzen Rohrleitungen elastische Dichtungen und

bei langen elastische Rohrelemente (z.B. Rohrbögen) vorsehen.


Flanschlage


Durchflußmesser zentrisch in die Rohrleitung einbauen. Rohrleitungsflansche planparallel zueinander, max. zulässige Abweichung:

 $L_{\text{max}} - L_{\text{min}} \le 0.5 \text{ mm}$

Anordnung der Zentrierhülsen

- 1 Unterlegscheiben
- 2 Zentrierhülsen (≥ DN 40 / ≥ 1¹/3")
- 3 Schraubenbolzen
- 4 Sechskantmuttern





6 Anzugsmomente

Durchflußmesser						max. zul. Anzugsmomente					
Baugröße Rohrleitung des		Betriebs-		mit Dichtungen aus			2) 3)				
Meßrohres				druck 1)	Gy	lon	Ch therr	emo- n	z.B. IT		4)
nach	Nen	nweite	Druckstufe FI-Klasse	bar	Nm	kpm	Nm	kpm	Nm	kpm	!
DIN 2501 (BS	450	4)									
DN 2.5 – 10	DN	10,15	PN 40	≤ 40		$\overline{/}$		$\overline{/}$	32	3,2	5)
DN 15	DN	15	PN 40	≤ 40					36	3,2	5)
DN 25	DN	25	PN 40	≤ 40	22	2,2	32	3,2			
DN 40	DN	40	PN 40	≤ 40	47	4,7	66	6,6			
DN 50	DN	50	PN 40	≤ 40	58	5,8	82	8,2			/
DN 80	DN	80	PN 40	≤ 40	48	4,8	69	6,9			
DN 100	DN ·	100	PN 16	≤ 16	75	7,5	106	10,6		,	
			PN 25	≤ 25	94	9,4	133	13,3			
ANSI B 16.5											
1/10"—3/8"	1/2"		150 lb	≤ 20				$\overline{}$	35	3,5	5)
			300 lb	≤ 40					35	3,5	5)
1/2"	1/2"		150 lb	≤ 20	/	,	/	,	35	3,5	5)
			300 lb	≤ 40					35	3,5	5)
1"	1"		150 lb	≤ 20	24	2,4	33	3,3			
			300 lb	≤ 40	30	3,0	42	4,2			
11/2"	11/2	,	150 lb	≤ 20	38	3,8	54	5,4			
			300 lb	≤ 40	57	5,7	81	8,1			
2"	2"		150 lb	≤ 20	58	5,8	83	8,3			
			300 lb	≤ 40	30	3,0	42	4,2			
3"	3"		150 lb	≤ 20	98	9,8	138	13,8			
			300 lb	≤ 40	59	5,9	84	8,4			
4"	4"		150 lb	≤ 20	75	7,5	108	10,8			
			300 lb	≤ 25	92	9,2	131	13,1			

- Bei ANSI-Rohrleitungsflanschen ist der max. zulässige Betriebsdruck abhängig von der Meßstofftemperatur, s. Kap. 10 "Technische Daten".
- 2) Anordnung der Dichtungen s. Kap. 7 "Erdung".
- 3) Abmessungen der Dichtungen D2 s. Kap. 11.
- 4) Das max. zulässige Anzugsmoment ist abhängig vom Dichtungsmaterial. 10 Nm ~ 1.0 kpm
- 5) Dichtungen D1 sind spezielle O-Ringe, Bestell-Nr. s. Kap. 9.

7 Erdung

- Jeder Durchflußmesser muß einwandfrei geerdet sein.
- Die Erdungsleitung darf keine Störspannungen übertragen, darum keine anderen elektrischen Geräte gleichzeitig mit dieser Leitung erden.

IFS 5000 F getrennter Meßwertaufnehmer mit Anschlußdose

- Es ist immer eine Funktionserde FE anzuschließen.
- Meßumformer mit einer Feldstromversorgung > 125 mA / > 60 V :

Wegen des höheren Feldstroms vom Meßumformer ist ein **Schutzleiter PE** an den **IFS 5000 F** Meßwertaufnehmer anzuschließen, siehe folgende Erdungsbilder.


Kompaktanlagen

Hilfsenergie > 50 V AC

- Die Erdung erfolgt über den mit der Hilfsenergie zugeführten Schutzleiter PE, s. hierzu auch das Kap. "Hilfsenergie-Anschluß" in der Montage- und Betriebsanleitung des Meßumformers.
- AUSNAHME: Schutzleiter PE nicht im Anschlußraum anschließen, wenn die Kompaktanlagen, z.B. in der Nähe von Elektrolyseanlagen, Elektroschmelzöfen, usw. betrieben werden und im Rohrleitungssystem hohe Potentialdifferenzen auftreten. Eine Funktionserde FE muß gleichzeitig die Schutzleiterfunktion übernehmen (kombinierte Schutz-/Funktionserde). Dabei ist der Durchflußmesser nach VDE 0100 entsprechend den Bedingungen des TT-Netzes (Schutzerdung) - ggf. über einen zusätzlichen Fehlerstromschutzschalter (FI) - in den Berührungschutz einzubeziehen.

Hilfsenergie 24 V AC oder DC

- Es ist eine sichere galvanische Trennung (PELV) zu gewährleisten (VDE 0100 / VDE 0106 bzw. IEC 364 / IEC 536).
- Aus meßtechnischen Gründen ist eine Funktionserde FE auszuschließen.



V* nicht erforderlich bei Kunststoff-Rohrleitungen

Erdung ohne Erdungsringe R R (PE) D1/D3 Dichtungen am Meßrohr angeklebt. Dichtungen nicht im Lieferumfang. D2 bauseits bereitzustellen. Einsatz

Metallrohrleitungen.

innen blank

handelsüblicher Flachdichtungen, Abmessungen siehe Kap. 11.

Ε Erdungsringe (Option) mit angeklebten Dichtungen D2, lose beiliegend, sind am Gehäuse anzuschrauben.

Erdungsringe, am Gehäuse E/D1 angeschraubt, mit eingesetzten Dichtungen D1, spezielle O-Ringe.

FE Funktionserde, Leitung ≥ 4 mm² Cu. PE Schutzleiter ist erforderlich, wenn der

IFS 5000 F mit einem Meßumformer betrieben wird, der einen Feldstrom von > 125 mA / > 60 V liefert.

Leitung ≥ 4 mm² Cu, nicht im Lieferumfang, bauseits bereitzustellen.

R Rohrleitung

RF Rohrleitungsflansche

Verbindungsleitungen, am Gehäuse angeschraubt.

Υ Anschlußdose oder Meßumformer

8 Austausch des getrennten Meßwertaufnehmers

Vor Beginn der Arbeiten Hilfsenergie ausschalten!

- Vor der Demontage des "alten" Meßwertaufnehmers notieren Sie bitte die Belegung der Anschlußklemmen.
- Die Montage des neuen Meßwertaufnehmers ist nach der mitgelieferten Montageanleitung durchzuführen.
- Der elektrische Anschluß an den Meßumformer ist nach der Montage- und Betriebsanleitung des Meßumformers vorzunehmen.
- 4) Bei der Kalibrierung im Werk werden für jeden Meßwertaufnehmer spezifische Kalibrierdaten ermittelt, die auf dem Geräteschild angegeben sind. Dazu gehören die Meßwertaufnehmer-Konstante GK und die Magnetfeldfrequenz. Diese Daten sind im Meßumformer neu einzustellen.
- 5) Falls sich auch die Nennweite des Meßwertaufnehmers geändert hat, sind ebenfalls der Meßbereichsendwert Q_{100%} und die Nennweite neu einzustellen.
- 6) Nach der Neueinstellung des Meßumformers führen Sie bitte eine Nullpunktkontrolle durch.
- 7) Falls erforderlich ist der interne elektronische Zähler des Meßumformers zurückzusetzen.

9 Ersatzteile und Bestell-Nr.

Dichtungen D1: O = O-Ringe

F = Flachringe

Material: G = Gylon 3500

C = Chemotherm (Grafit)

(Anordnung der Dichtungen s. Kap. 7)

Baugröße	Baugröße			Bestell-Nr.
mm	Zoll	Ma	terial	
2.5 - 15	1/10 - 1/2	0	Viton	5.30020.03
			EPDM	5.30020.04
			Kalrez	5.30023.02
25	1	F	G	5.30823.06
			С	5.30823.01
40	1 ¹ /2	F	G	5.30823.07
			С	5.30823.02
50	2	F	G	5.30823.08
			С	5.30823.03
80	3	F	G	5.30823.09
			С	5.30823.04
100	4	F	G	5.30823.10
			С	5.30823.05

10 Technische Daten

Elektrische Leitfähigke	eit			
DN 2.5, ¹ / ₁₀ "		≥ 10 µS/cm 1 > 20 µS/cm ha	ei demineralisiertem Kaltwasser	
DN 4 - 100, ¹ /8" - 4"		$\geq 5 \mu\text{S/cm}$ $\int 220 \mu\text{S/cm}$ be	ei demineralisiertem Kaitwassei	
Temperaturen		Umgebungstemperatur	Meßstofftemperatur	
Kompaktanlagen:	Standard	-25 bis + 60 °C	-60 bis + 60 °C	
		-25 bis +40 °C	-60 bis +140 °C	
	EEx-Ausführung	-25 bis + 60 °C	-20 bis + 60 °C	
		-25 bis + 40 °C	-20 bis +140 °C	
IFS 5000 F (getrennt)	Standard	-25 bis + 60 °C	-60 bis + 180 °C	
	EEx-Ausführung	-25 bis + 60 °C	-20 bis + 60 °C	
		-25 bis +40 °C	-20 bis + 150 °C	
Änderung der Meßstof	-	DN 2.5-15/1/10"-1/2"	DN 25-100/1"-4"	
Temperatur steigend	innerhalb von 10 Minuten:	$\Delta T = 150 ^{\circ}\text{C}$	Δ T = 150 °C	
T (-111	bei plötzlichem Wechsel:	ΔT = 120 °C	ΔT = 120 °C	
Temperatur fallend	innerhalb von 10 Minuten:	ΔT = 120 °C	$\Delta T = 100 ^{\circ}C$	
	bei plötzlichem Wechsel:	ΔT = 90 °C	ΔT = 80 °C	
,	ei Meßstofftemperatur ≤ 180 °C	,		
DN 2.5 - 80 DN 100		40 bar		
1/ ₁₀ " - 4"		16 bar (Option 25 bar) 16 bar, für 150 lb Rohrleitung:	eflanceho	
1/10" - 3"		40 bar, für 300 lb Rohrleitung		
4"		25 bar, für 300 lb Rohrleitung	,	
Vakuumbelastung		0 mbar abs.		
Isolationsklasse der Fe	eldspulen	Н		
Elektrodenkonstruktio	· ·	eingesinterte Elektroden		
Hilfsenergie für Feldsp		max. 60 Volt vom Meßumforn	ner	
Schutzart (IEC 529/EN		IP 67		
Werkstoffe	00 020)	11 01		
Meßstrecke		Sinterkorund, 99.7% Al ₂ O ₃		
Elektroden	DN 2.5 - 15 / ¹ / ₁₀ " - ¹ / ₂ " DN 25 - 100 / 1" - 4"	CERMET Platin		
Gehäuse				
DN 2.5 - 15 / 1/10" - 1/2"	,	Edolstabl 1 4462 (Duploy)		
DN 25 - 100, 1" - 4"		Edelstahl 1.4462 (Duplex) Edelstahl 1.4301		
Anschlußdose (nur IFS	5000 F, getrennt)	Aluminium-Druckguß, mit Pol	yurethan-Lackierung	
Erdungsringe		Edelstahl 1.4571, andere auf	Anfrage	
Dichtungen zwischen Meßwertaufnehmer und DN 2.5 - 15 / 1/10" - 1/2" DN 25 - 100, 1" - 4"	0 0	Viton O-Ringe, als Option EPDM oder Kalrez Gylon 3500 (beige) - Flachdichtungen (Einsatzbereich ähnlich PTFE), als Option Chemotherm (Grafit) - Flachdichtungen		
Dichtungen zwischen M	eßwertaufnehmer bzw. Erdungs	ringen		
-	nen (DN 25 bis 100, 1" - 4")	Gylon 3500 (beige) - Flachdic (Einsatzbereich ähnlich PTFE als Option Chemotherm (Graf	Ξ),	
Zentriermaterial				
DN 2.5 - 15 / ¹ / ₁₀ " - 1"		EPDM-Ringe		
DN 25 - 100, 1 ¹ / ₁₀ " - 4"		Gummi-Hülsen		
•				
Schraubenbolzen		Stahl (galvanisch verzinkt), als Option Edelstahl 1.4301		
		ais Option Edelstail 1.4301		

BITTE BEACHTEN!

Das **Gesamtmaß für die Höhe** ergibt sich aus dem **Maß b** (Tabelle) **plus der Höhe** für den Anschlußkasten oder den Meßumformer, s. Zeichnungen.


Das **Gesamtgewicht** addiert aus dem Gewicht des Meßwertaufnehmers (Tabelle) **plus** dem Gewicht für Anschlußdose oder Meßumformer, s.u.

Anschlußdose

Meßı

IFC 010 K und IFC 020 K Meßumformer













Gewicht ca. 0,5 kg

Gewicht ca. 1,6 kg

Gewicht ca. 2,3 kg

Baugröße		Abmessungen	ca. Gewicht in			
DN mm	Zoll	а	b _{max}	d	е	kg
2.5 – 15	1/10 - 1/2	65	137	51	44	1.6
25	1	68	130	34	102	1.6
40	11/2	93	145	42	117	2.4
50	2	113	163	51	135	2.9
80	3	163	195	67	167	6.4
100	4	213	220	79	192	8.8

Baugrößen DN 2.5 – 15 und 1/10" – 1/2": Rohrleitungsflansche DN 15 / PN 40 oder 1/2" / 150 lb (300 lb) vorsehen.

Notwendiger Abstand der Rohrleitungsflansche (Maß a)

 \underline{DN} 2.5 – 15, $\frac{1}{10}$ " – $\frac{1}{2}$ ": Maß a + 2 x Dicke der Dichtung zwischen Erdungsringen und Rohrleitungsflanschen

DN 25 - 100, 1" - 4":


ohne Erdungsringe: Maß a inkl. Dichtungen zwischen Meßwertaufnehmer und Rohrleitungsflanschen mit Erdungsringen: Maß a + 10 mm, inkl. Dichtungen zwischen Erdungsringen und Rohrleitungsflanschen

Abmessungen der Dichtungen D2


Nennweite i	nach	Abmessungen		
DIN 2501	ANSI B 16.5	ø d _{außen}	ø d _{innen}	
DN 2.5-15	1/10"-1/2"	Einsatz handels- üblicher Flach- dichtungen		
DN 25	1"	46	26	
DN 40	11/2"	62	39	
DN 50	2"	74	51	
DN 80	3"	106	80	
DN 100	4"	133	101	

(Dicke der Dichtungen 1,6 mm)

DN 2.5 - 15 / 1/10" - 1/2"



DN 25 - 100 / 1" - 4"



Notizen

Formblatt für Geräterücksendung

Hinweise, falls Sie Geräte zur Prüfung oder zur Reparatur an Krohne zurücksenden

Sie haben mit Ihrem magnetisch-induktiven Durchflußmesser ein Gerät erhalten,

- das in einem nach ISO 9001 zertifizierten Unternehmen sorgfältig hergestellt und mehrfach geprüft wurde
- und auf einem der genauesten Durchflußmesser-Kalibrierstände der Welt naß kalibriert wurde.

Bei Montage und Betrieb entsprechend dieser Betriebsanleitung werden Sie nur sehr selten Probleme mit diesen Geräten haben.

Falls Sie dennoch einmal ein Gerät zur Überprüfung oder Reparatur an uns zurücksenden, müssen wir Sie bitten, folgendes strikt zu beachten:

Aufgrund gesetzlicher Regelungen zum Schutz der Umwelt und unseres Personals darf Krohne zurückgesendete Geräte, die mit Flüssigkeiten in Kontakt gekommen sind, nur dann transportieren, prüfen oder reparieren, wenn das ohne Risiken für Personal und Umwelt möglich ist. Krohne kann Ihre Rücksendung nur dann bearbeiten, wenn Sie eine Bescheinigung über die Gefahr-Freiheit dieser Rücklieferung entsprechend folgendem Muster beilegen.

Falls das Gerät mit giftigen, ätzenden, brennbaren oder wassergefährdenden Meßstoffen betrieben wurde, müssen wir Sie bitten,

- - (Eine Anleitung, wie Sie feststellen können, ob der Innenraum des Meßwertaufnehmers evtl. geöffnet und dann gespült bzw. neutralisiert werden muß, können Sie auf Anfrage von Krohne erhalten.)
- der Rücksendung eine Bestätigung über Meßstoff und Gefahrfreiheit beizulegen.

Krohne kann Ihre Rücklieferung ohne eine solche Bescheinigung leider nicht bearbeiten. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Kopiervorlage					
Firma:	Ort:				
Abteilung:	Name:				
TelNr.:					
Der beiliegende magnetisch-induktive Durchflußmesser					
Тур:	Kommissions- bzw. Serien-Nr.:				
wurde mit dem Meßstoffbetrieben.					
Da dieser Meßstoff wassergefährdend * / giftig * / ätzend * / brennbar * ist, haben wir alle Hohlräume des Gerätes auf Freiheit von diesen Stoffen geprüft * alle Hohlräume des Gerätes gespült und neutralisiert * (* Nicht zutreffendes bitte streichen)					
Wir bestätigen, daß bei dieser Rücklieferung keine Gefahr für Me	enschen und Umwelt durch Meßstoffreste ausgeht.				
Datum: Unterschrift: Stempel:					