

OPTISONIC 6300 Quick Start

Medidor de vazão ultra-sónico tipo "Clamp-on"



### Notas gerais de segurança



Pode encontrar informações adicionais no CD-ROM fornecido, no manual, na folha de dados, manuais especiais e certificados.



A instalação, montagem, comissionamento e manutenção podem ser realizados apenas por pessoal qualificado.



A responsabilidade pela adequabilidade e finalidade do instrumento é inteiramente do utilizador.

O fornecedor não aceita qualquer responsabilidade por uma utilização inapropriada por parte do cliente.

Uma instalação e utilização incorrecta podem levar à perda da garantia. Para além disso, são aplicáveis os "termos e condições gerais" na parte de trás da factura, os quais formam a base do contrato de aquisição.




Se tiver de devolver o dispositivo ao fabricante ou fornecedor, preencha o formulário incluído no CD-ROM e junte-o ao dispositivo. Se este formulário não for preenchido na sua totalidade, não será possível à KROHNE realizar a reparação ou inspecção.




Respeite os requisitos de segurança eléctrica gerais e locais.

# Âmbito de fornecimento




- 1 Conversor de sinal, versão de parede ou versão de campo
- 2 Instalação rápida
- OD-ROM (incluindo Manual, Iniciação Rápida, Folha de Dados Técnicos, Base de dados de suporte, filme)
- Relatório de calibragem de fábrica
- 5 Cobertura do Sensor OPTISONIC 6000 plus
- 6 Tira de metal
- Ubrificante mineral para acoplamento
- 8 Cabo do sinal e tampa do conector

### Adicionalmente para a versão grande



- 1 2.° tampa do sensor OPTISONIC 6000 plus
- 2 chave de parafusos de 90 graus
- 3 4 unidades de fixação
- 4 ferramenta de posicionamento
- 5 2 tiras de metal
- 6 cabo do sinal e tampa do conector
- 7 caixa de cabos e cabo do sinal

### Inspecção visual





• Inspecção visual na guia 1 e conversor de fluxo 2 (o autocolante de ES encontra-se no interior da caixa do conversor).




#### NOTE!

A guia tem a marca Ta na maior parte dos casos. Apenas nas versões de caminho duplo / tubulação dupla é que recebe uma segunda quia com a marca Tb.

Se tiver encomendado uma versão grande, recebe duas guias, ambas com a marca Ta!

# Entrada, saída e área de montagem recomendada



- 1 Mín. 10 DN
- 2 Mín. 5 DN
- **3** OK, 120°


# Instalação mecânica geral





#### NOTE!

Este capítulo explica as operações básicas que são utilizadas ao longo desta Iniciação Rápida. Não as execute logo após uma primeira leitura!

### Instalação das guias com tiras de metal










• 7: Repita os passos 1...6 do outro lado da guia.

### Altere a posição do transdutor







- Desbloqueie o transdutor flutuante 2 rodando o punho de bloqueio 1 no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
- Faça deslizar o transdutor **2** para a distância de montagem recomendada **3** (menu X9.4).

• Bloqueie o transdutor rodando o punho de bloqueio 1 no sentido dos ponteiros do relógio.

# Lubrificar as superfícies do transdutor




# Montagem da tampa



# Instruções gerais para programação

### Interface Homem e Máquina (HMI)




- Nome do produto
- 2 X mostra que o botão óptico está activado
- 3 Indicação do número do menu
- 4 O bloco indica o nível do menu
- **5** 0...100%
- 6 Sensor de infravermelhos
- Teclas de operação (consulte a tabela abaixo para obter a descrição)
- ↑↓: percorrer

Tecla	Descrição	Símbolo utilizado
>	iniciar instalação, seleccionar menu	>
<b>←</b>	return	4
	para baixo	<b>\</b>
	para cima	1
<b>&gt;</b> +	escape	>+↑

### Iniciar menu de instalação



• Ligue o conversor à fonte de alimentação e ligue o conversor.



A primeira e segunda página aparecem intermitentemente



# OPTISONIC 6300 |

 Deixe o botão ">" esquerdo pressionado até aparecer a mensagem "solte a tecla agora"

# Menu de instalação



# X1...X7

X1	idioma		>	seleccione da lista utilizando ↑↓ >		4
X2	Interface GDC IR		>	activar / cancelar		<b>←</b>
ХЗ	unida	des	>	X3.1, X3.2,	$\uparrow \downarrow$	
	X3.1	tamanho	>	seleccione da lista utilizando ↑↓ >		4
	X3.2	fluxo de volume	>	seleccione da lista utilizando ↑↓ >		4
	X3.3	velocidade	>	seleccione da lista utilizando ↑↓ >		4
	X3.4	densidade	>	seleccione da lista utilizando ↑↓ >		4
	X3.5	viscosidade	>	seleccione da lista utilizando ↑↓ >		4
X4	núme	ro de tubulações	>	1 tubulação / 2 tubulações	$\uparrow \downarrow$	4
(X5	fica act	ivo se estiver seleccio	nac	o <b>uma tubulação</b> em X4)		
X5	X5 número de caminhos		>	1 caminho / 2 caminhos	$\uparrow \downarrow$	4
(X6	fica act	ivo se estiver seleccio	nac	o <b>uma tubulação</b> em X4)		
(No	ta: é efe	ectuada a média dos r	esu	ltados de medição de <b>caminl</b>	no 1 e caminho 2	!)
(X6	e X7 en	n baixo ficam activo se	es	tiver seleccionado <b>duas tubu</b>	lações em X4)	
X6 dadis de tubulação / dados de tubulação 1		>	X6.2, X6.3,	$\uparrow \downarrow$		
	X6.2	etiqueta de tubulação	>	preencha 12 pos utilizando $\uparrow \downarrow$ >		4
	X6.3	diâmetro	>	preencha utilizando ↑↓>		4

	X6.4	material da tubulação	>	seleccione da lista utilizando ↑↓ >		4
	X6.5	material da tubulação VoS	>	leia recomendação ou preencha utilizando ↑↓>		4
	X6.6	espessura da parede	>	preencha utilizando ↑↓ >		4
	X6.7	material de revestimento	>	seleccione da lista utilizando ↑↓ >		4
	X6.8	material de revestimento VoS	>	leia recomendação ou preencha utilizando ↑↓>		4
	X6.9	espessura do revestimento	>	preencha utilizando ↑↓ >		4
	X6.10	fluido	>	seleccione da lista utilizando ↑↓ >		4
	X6.11	fluido VoS	>	leia recomendação ou preencha utilizando ↑↓ >		4
	X6.12	densidade	>	leia recomendação ou preencha utilizando ↑↓>		4
	X6.13	viscosidade	>	preencha utilizando ↑↓>		4
X7	dados	de tubulação 2	>		$\uparrow \downarrow$	
	X7.1	copiar dados de tubulação 1	>	iniciar cópia ?	$\uparrow$ $\downarrow$	
				se não:	aparecer copiar dados de tubulação 1 Avance para X7 Preencha o menu X7.2 até X7.13: é semelhante a X6.2 a X6.13	T
				se sim:	aparece copiar dados de tubulação 1 após o processo de cópia	4

# X9...X10


Х9	instala	ação transd. 1	>	X9.1, X9.2,	$\uparrow$ $\downarrow$	
	X9.1	conjunto do transdutor	>	leia Ta,Tb,Tc predefinido / confirme ou anule utilizando ↑↓ >		
	X9.2	número de calibragem		ler		ب
	X9.3	número de traves	>	leia 1,2,4 predefinido / confirme ou anule utilização ↑↓ >		
	X9.4	montar transdutores em		ler recomendação		4
		aguarde: contagem	dec	rescente de 30 segund	0S	
	X9.5	fluxo efect., preliminar		ler		4
	X9.6	verifique o sinal		ler (0 - 100 %)		4
	X9.7	distância efectiva	>	preencha utilizando ↑↓>		4
	(inicia	r loop de optimização)				
	X9.8.1	optimizar distância ?		sim/não		4
				se não:	avance para X9.9	
				se sim:	continuar com X9.8.2	
	X9.8.2	fluido VoS efect.		ler		4
	X9.8.3	continuar ?		sim/não		4
				se não:	avance para X9.9	
				se sim:	continuar com X9.8.4	
	X9.8.4	fluido VoS		ler / confirmar ou anular utilizando ↑↓ >		4
	X9.8.5	montar transdutores em		ler recomendação		4
	(termi	nar loop de optimizaç	ão;	o menu que aparece a	seguir é X9.8.1)	

# OPTISONIC 6300

[X10 em baixo fica activo se estiver seleccionado <b>duas tubulações ou dois caminhos</b> em X4 ou X5]						
X10	instala	ação transd. 2	>		$\uparrow$ $\downarrow$	
				submenus idênticos a X9.1 até X9.12		
						4

#### Versões do instrumento

O medidor de vazão OPTISONIC 6300 está disponível para três amplitudes de diâmetro como versão pequena, média e grande. O procedimento para instalar a versão grande difere do procedimento de instalação para as versões pequena e média.




- Guia, versão pequena
- 2 Guia, versão média
- 3 Seleccione para o modo V ou ...
- Seleccione para o modo W
- 5 Efectuar definicões no conversor



#### NOTE!

Para a versão pequena e média, avance para o capítulo "instruções para versão pequena e média" para obter instruções específicas.




- 1 Introduza os valores para o menu de instalação, X1...X9.8.4
- 2 Leia a distância de montagem recomendada no menu X9.8.5
- 3 Seleccione para o modo Z (predefinido) ou ...
- Seleccione para o modo V
- 5 Termine o menu de instalação



#### NOTE!

Para a versão grande, avance para o capítulo "instrucções para versão grande" para obter informações específicas.


# Instruções de instalação para versão pequena e média



- 1 Versão pequena: tubulação única / caminho único
- 2 Versão média: tubulação única / caminho único
- 3 Versão pequena: tubulação única / caminho duplo
- 4 Versão média: tubulação única / caminho duplo
- 5 Versão pequena: tubulação dupla / caminho duplo
- 6 Versão média: tubulação dupla / caminho único

### OPTISONIC 6300

Versão da guia	Amplitude de diâmetro	Modos de medição preferidos
Pequena	DN15100 / 0.54"	< DN25: Modo W (4 traves)
		≥ DN25: Modo V (2 traves)
Média	DN50400 / 216"	Modo V (2 traves)




# **(75)**


- Monte a guia, consulte o capítulo "Instalação mecânica geral"
- Efectue todas as ligações eléctricas



- 1 Lique o cabo verde a "DOWN"
- 2 Ligue o cabo azul a "UP"
- 3 Rode os parafusos no sentido dos ponteiros do relógio para fixar a tampa



- 1 Ligue o cabo azul a 1U (a 2U para o 2.º sensor) e o cabo verde a 1D (2D para o 2.º sensor)
- 2 Comunicação E/S
- 3 Alimentação: 24 VCA/CC ou 100...240 VCA




- 1 Cobertura, compartimento electrónico
- 2 Cobertura, compartimento de terminal para fonte de alimentação e entradas/saídas
- 3 Cobertura, compartimento de terminal de sensor
- 6 Entrada de cabo para alimentação
- 5 Entrada de cabo para entradas/saídas
- 6 Entrada de cabo para cabo do sensor



- Ligue o conversor (não monte nem ligue ainda as guias)
- Preencha o menu X1...X7 (consulte a seçcão "Menu de instalação" no capítulo "Instruções gerais para programação")
- X9.1: Verifique a leitura com o código do sensor (Ta/Tb) na guia. Prima enter
- X9.2: Verifique a leitura com o número de calibragem na placa de identificação. Prima enter
- X9.3: Verifique o número de traves predefinido de origem (predefinido: 2, para DN<25: 4)</li>
- X9.4: Leia a distância de montagem recomendada e posicione o transdutor a essa distância. Prima enter
- X9.5: Leia a velocidade de fluxo preliminar. Prima enter

• X9.6: Leia a força de sinal efectiva





#### CAUTION!

Recomendação sobre a força do sinal:

Sinal > 75%: bom sinal, loop de optimização desnecessário Sinal 50...75%: sinal razoável, loop de optimização pode melhorar o sinal

Sinal 10...50%: sinal fraco, loop de optimização necessário Sinal < 10%: muito fraco ou nenhum sinal, verifique as definições no menu X6, aumente a distância do transdutor e/ou entre no loop de optimização.



- X9.7: Confirme ou ajuste a leitura com a distância efectiva na guia.
- X9.8: Loop de optimização. Repita os passos X9.8.1...X9.8.5 até a montagem de distância recomendada não se alterar em mais de 0,5%:
- X9.8.1: Optimizar distância?
- X9.8.2: Leia a velocidade do som do fluido
- X9.8.3: Continuar?
- X9.8.4: Confirme ou ajuste a velocidade do som
- X9.8.5: Leia a distância de montagem recomendada e posicione novamente o transdutor
- X9.9: Leia a velocidade de fluxo preliminar

#### OPTISONIC 6300


- X9.10: Caminho pronto? Se seleccionar "Não", a instalação não é guardada. Se seleccionar "Sim", a instalação pode ser guardada em X9.11 Se tiver:
  - 1 caminho ou tubulação: concluiu, avance para X9.11
  - 2 caminhos: avance para X9 para o 2.º caminho
  - 2 tubulações: avance para X10 para a 2.ª tubulação
- X9.11: Terminar instalação? Se introduzir "Não", a instalação não é guardada, avance para X9. Se introduzir "Sim", a instalação é guardada e aparece o ecrã de medicão.
- Monte a cobertura (consulte a secção "montagem da cobertura" no capítulo "Instalação mecânica geral")

# Instruções de instalação para versão grande




#### NOTE!

Necessita de uma calculadora, fita métrica, caneta e papel para instalar a versão grande




- 1 Tubulação única, caminho único
- 2 Tubulação única, caminho duplo
- 3 Tubulação dupla






#### NOTE!

O modo de medição predefinido é o modo Z. Este modo funcionará na maior parte dos casos. O modo V é possível para DN450/600...2000 (o mínimo depende da aplicação). É mais fácil de instalar mas necessita de maior comprimento livre de tubo







- Lique o conversor (não monte nem lique ainda as quias)
- Preencha o menu X1...X7 conforme descrito na secção "Menu de instalação" no capítulo "Instruções gerais para programação". Seleccione "1 caminho" inicialmente em X5
- X9.1: Verifique a leitura com o código do sensor (Ta/Tb) na guia
- X9.2: Verifique a leitura com o número de calibragem na placa de identificação
- X9.3: Verifique o número de traves predefinido (predefinido: 1 para modo Z)
- X9.4: Leia a distância de montagem recomendada. Anote-a pois precisará de sabê-la mais tarde
- X9.5: Prima enter
- X9.6: Prima enter. Aguarde 30 segundos
- X9.7: Prima enter
- X9.8: Loop de optimização. Seleccione "Não" em X9.8.1
- X9.9: Prima enter
- X9.10: Caminho pronto? Seleccione "Sim"

# OPTISONIC 6300


• X9.11: Terminar instalação? Seleccione "Sim"

### Montagem da guia UP




#### CAUTION!

Certifique-se de que monta a guia paralelamente à tubulação. Monte as unidades de fixação e a caixa de cabos conforme indicado em baixo




- 1 Alinhe a guia UP com a tubulação.
- 2 Unidades de fixação
- 3 Rode os parafusos no sentido dos ponteiros do relógio para fixar.
- Marque a posição.
- 6 Caixa de cabos






- Puxe a tira de metal através da ranhura superior da guia UP 1.
- Puxe a tira de metal em torno do tubo (45...60°) 2.
- Empurre a extremidade da tira de metal para a ranhura inferior da unidade de fixação 3.





 Coloque o outro lado da tira de metal em torno do tubo na unidade de fixação 4. Monte a caixa de cabos (apenas para tira de metal a jusante) 5.





- Empurre a tira de metal através da ranhura superior da unidade de fixação 6.
- Empurre moderadamente a tira de metal à mão, até ficar ajustada 🕖.



#### CAUTION!

Opte entre o modo Z e V antes de continuar. A Distância Recomendada (menu X9.4) tem de ser de > 246 mm / 9,7" para o modo V.


Ajuste as posições do transdutor para ambas as guias de acordo com a tabela de baixo.				
Distância recomendada [mm] Posição do transdutor [mm]				
100250 -65				
>250	0			


### Montagem da guia DOWN no modo Z

Meça o diâmetro exterior da tubulação com a fita métrica. Para o modo Z, tem de instalar a guia DOWN no ponto oposto da tubulação. Há duas formas de encontrar o local exacto:

# 1. LOCALIZAR O PONTO COM UM PONTO DE REFERÊNCIA FIXO

Calcule a metade do diâmetro exterior. Marque esta linha de alinhamento de 180 ° na tubulação.






- 1 Meça a distância entre o transdutor da guia UP e o ponto de referência.
- 2 Adicione a Distância Recomendada e marque o ponto na linha de alinhamento.




 Monte a guia DOWN de modo a que o transdutor se posicione no ponto marcado

# 2. LOCALIZAR O PONTO COM A FERRAMENTA DE POSICIONAMENTO FORNECIDA



• Monte a ferramenta de posicionamento na guia UP conforme indicado.




- 1 Marque os cabos a uma distância de 1.63 x diâmetro exterior.
- 2 Diâmetro exterior da tubulação



#### INFORMATION!

Para diâmetros grandes, pode utilizar o peso das placas de metal para colocar o cabo à volta da tubulação. Solte primeiro um dos cabos, nesse caso!




- Puxe a placa em forma de V na direcção de justante tanto quanto possível. Certifique-se de que os cabos não são obstruídos. Coloque as duas marcas V na tubulação.
- Faça o mesmo na direcção de montante.




#### CAUTION!

Repita os passos de cima para verificar se consegue localizar os mesmos pontos



• Calcule o meio da linha de alinhamento entre as 4 marcas V, conforme indicado.



- 1 Distância Recomendada, conforme indicado no menu X9.4
- 2 Meça a distância entre o transdutor e o final da guia UP.
- 3 Determine e marque o local do transdutor da guia DOWN: 3 = 1 2



 Monte a guia DOWN de modo a que o transdutor se posicione no ponto marcado.


## OPTISONIC 6300

• Lubrifique todos os transdutores; consulte "Instalação mecânica geral"




### NOTE!

Pode ser necessário instalar a guia DOWN, conforme indicado em baixo.




## Montagem da guia DOWN no modo V

Para o modo V, tem de instalar a guia DOWN alinhada com a guia UP. É mais fácil instalar neste modo do que no modo Z, mas necessita de maior comprimento livre de tubo. O modo V é possível para DN 450 / 600 ... 2000 (o mínimo depende da aplicação)




- 1 Unidades de fixação
- 2 Marcacão de referência
- 3 Caixa de cabos
- 4 Distância Recomendada, X9.4
- 5 Distância mínima entre guia UP e DOWN: 110 mm / 4.3"


## Ligações eléctricas



- 1 Ligue o cabo azul à guia UP.
- 2 Ligue o cabo verde à guia DOWN.
- 3 Efectue as ligações na caixa de cabos.
- 4 Cabo ao conversor
- **5** Rode os parafusos no sentido dos ponteiros do relógio para fixar as tampas.



- 1 Ligue o cabo azul a 1U (a 2U para o 2.º sensor) e o cabo verde a 1D (2D para o 2.º sensor)
- 2 Comunicação E/S
- 3 Alimentação: 24 VCA/CC ou 100...240 VCA



- 1 Cobertura, compartimento electrónico
- 2 Cobertura, compartimento de terminal para fonte de alimentação e entradas/saídas
- 3 Cobertura, compartimento de terminal de sensor
- 6 Entrada de cabo para alimentação
- 5 Entrada de cabo para entradas/saídas
- 6 Entrada de cabo para cabo do sensor




#### NOTE!

Consulte também a secção "Menu de instalação" no capítulo "Instruções gerais para programação".



- Consulte o menu X 1 a X 7, conforme descrito na secção "Menu de instalação" no capítulo "Instruções gerais para programação". Corrija o X 5, se necessário.
- X9.1: Prima enter.
- X9.2: Prima enter
- X9.3: Prima enter
- X9.4: Prima enter
- X9.5: Leia a velocidade de fluxo preliminar. Prima enter

• X9.6: Verifique o sinal





#### CAUTION!

Recomendação sobre a força do sinal:

Sinal > 75%: bom sinal, loop de optimização desnecessário Sinal 50...75%: sinal razoável, loop de optimização pode melhorar o sinal

Sinal 10...50%: sinal fraco, loop de optimização necessário Sinal < 10%: muito fraco ou nenhum sinal, verifique as definições no menu X6, aumente a distância do transdutor e/ou entre no loop de optimização.



- X9.7: Confirme ou ajuste a leitura com a distância efectiva na guia.
- X9.8: Loop de optimização. Repita os passos X9.8.1...X9.8.5 até a montagem de distância recomendada não se alterar em mais de 0,5%:
- X9.8.1: Optimizar distância?
- X9.8.2: Leia a velocidade do som do fluido
- X9.8.3: Continuar?
- X9.8.4: Confirme ou ajuste a velocidade do som
- X9.8.5: Leia a distância de montagem recomendada e posicione novamente o transdutor
- X9.9: Leia a velocidade de fluxo preliminar

### OPTISONIC 6300

- X9.10: Caminho pronto? Se seleccionar "Não", a instalação não é guardada. Se seleccionar "Sim", a instalação pode ser guardada em X9.11 Se tiver:
  - 1 caminho ou tubulação: concluiu, avance para X9.11
  - 2 caminhos: avance para X9 para o 2.º caminho
  - 2 tubulações: avance para X10 para a 2.ª tubulação
- X9.11: Terminar instalação? Se introduzir "Não", a instalação não é guardada, avance para X9. Se introduzir "Sim", a instalação é guardada e aparece o ecrã de medicão.
- Monte a cobertura (consulte a secção "montagem da cobertura" no capítulo "Instalação mecânica geral")

# OPTISONIC 6300

## Contacto

## **KROHNE Altometer**

Kerkeplaat 12 3313 LC Dordrecht Postbus 110 3300 AC Dordrecht, Holanda www.krohne.com