KROHNE

05/98

Débitmètres électromagnétiques

• Capteur de mesure

Débimètres compacts

Notice de montage

VARIFLUX IFS 6000 F

IFM 6010 K IFM 6020 K IFM 6080 K



CONTENU

Montages sur la conduite

Mise à la terre

Pages 4-5 et 7-8

Pages 8-9





3.1M54D1 059821 No. d'ident. 7.02143.91.00

Sommaire

Re:	scription du système sponsabilité civile sur le produit et garantie rmes et homologations scription de la fourniture	2 2 2
	·	3
	Remarques importantes pour le montage: ATTENTION !	4-5
	Propositions de montage	5
3	Plaque signalétique	6
4	Versions	6
5	Montage sur la conduite et couples de serrage	7
6	Valeurs limites	8
7	Mise à la terre	8-9
8	Maintenance	10
9	Pièces de rechange et références des pièces détachées	10
10	Caractéristiques techniques	11
11	Dimensions et poids	12-14
Co	mment retourner votre débitmètre à Krohne pour contrôle ou réparation	15

Description du système

Les débitmètres électromagnétiques VARIFLUX sont des appareils de précision permettant de mesurer le débit des produits liquides.

Ces produits liquides doivent présenter une $\geq 5 \mu \text{S/cm}$

conductivité électrique minimale: $\geq 20 \,\mu\text{S/cm}$ pour l'eau froide déminéralisée.

La valeur de pleine échelle de mesure Q_{100%} est fonction du diamètre nominal:

DN 2.5 - 80 / $^{1}/_{10}$ " - 3" $Q_{100\%} = 0.01$ - 220 m³/h Ceci correspond à une vitesse d'écoulement de 0.3 à 12 m/s.

Responsabilité civile sur le produit et garantie

Les débitmètres électromagnétiques VARIFLUX sont conçus uniquement pour la mesure du débit volumique de liquides électroconducteurs.

Les équipements utilisés en atmosphère explosible sont soumis à des spécifications particulières, décrites dans les "Notices de montage et d'utilisation Ex" spéciales (jointes uniquement aux matériels correspondants).

L'utilisateur est seul responsable de juger de l'aptitude de ces débitmètres électromagnétiques à l'emploi prévu et d'assurer que leur utilisation soit conforme à cet emploi.

Toute installation ou exploitation non conforme des débitmètres peut mettre en cause la garantie.

Nos "Conditions Générales de vente", base du contrat de vente des équipements, sont par ailleurs applicables.

En cas de renvoi d'un débitmètre VARIFLUX à KROHNE, veuillez suivre les indications données à l'avant dernière page de cette notice de montage. Seul un formulaire dûment et intégralement rempli permettra à Krohne de procéder à la réparation ou à la vérification.

Normes et homologations

Voir la notice de montage et d'utilisation du convertisseur de mesure.

Description de la fourniture

IFS 6000 F Capteur de mesure

- Capteur de mesure suivant le type commandé
- Certificat de calibrage
- Notice de montage

IFM 6010 K, IFM 6020 K et IFM 6080 K Débitmètres compacts

- · Débitmètre compact suivant le type commandé
- · Certificat de calibrage
- Notice de montage
 - Notice de montage et d'utilisation pour le convertisseur de mesure

Diamètres nominaux disponibles / types et raccordements

* pas conforme à ISO 2037

		Raccords à souder pour tubes aseptiques selon DIN 11850	Raccord à souder pour	tubes aseptiques selon ISO 2037	Raccords à bride selon DIN 2501 / PN 40	Raccords à bride selon ANSI B 16.5 / 150, 300 lb	Raccords à bride selon JIS 2210/20 K	Raccords alimentaires et raccords souples (option) selon DIN 11851	Raccords almentaires	selon ISO 2863	Raccords alimentaires selon SMS 1145	Raccords clamp	selon ISO 2852
mm	pouces	mm	mm	pouces	mm	pouces	mm	mm	mm	pouces	mm	mm	pouces
DN 2.5	1/10	DN 10	12	-	DN 10	1/2	DN 10	DN 10	12	-	-	12	-
DN 4	1/8	DN 10	12	-	DN 10	1/2	DN 10	DN 10	12	-	-	12	-
DN 6	1/4	DN 10	12	-	DN 10	1/2	DN 10	DN 10	12	-	-	12	-
DN 10	3/8	DN 10	12	-	DN 10	1/2	DN 10	DN 10	12	-	-	12	-
DN 15	1/2	DN 15	18	-	DN 15	1/2	DN 15	DN 15	18	-	-	18	-
DN 25	1	DN 25	25	1 *	-	-	-	DN 25	25	-	25	25	-
DN 40	1 1/2	DN 40	38	1 1/2	-	-	-	DN 40	38	1 1/2	38	38	1 1/2
DN 50	2	DN 50	51	2	-	-	-	DN 50	51	2	51	51	2
DN 65	2 1/2	DN 65	63,5	2 1/2	-	-	-	DN 65	63,5	2 1/2	63,5	63,5	2 1/2
DN 80	3	DN 80	76.1	3	-	_	-	DN 80	76.1	3	76	76.1	3

Accessoires de montage fournis (emplacement des joints et des anneaux de mise à la terre, voir chap. 7) Raccordements à bride: avec anneaux de mise à la terre E à joints D1 intégrés.

Joints D2 non fournis, à prévoir au montage.

Autres raccordements: adapteurs montés avec joints toriques D1 intégrés et écrous-raccord (éléments

correspondants pour la conduite, tels que manchons coniques, écrous-raccord, éléments de serrage articulés et joints D2 non fournis, à prévoir au montage).


Diamètres internes du tube de mesure et de la conduite

Diamètre nominal Type		Tube de n	interne Ø di nesure en mm ordements suivant	Conduites suiv DIN 11850	ant	Conduites suivant ISO, SMS, RJT, JIS tube OD		
mm	Pouces	DIN	ISO, SMS, etc.	Diamètre nominal	Ø di mm	Diamètre nominal	Ø di mm	
DN 2.5	1/10	2.5	2.5					
DN 4	1/8	4	4	7 /				
DN 6	1/4	6	6	7 /				
DN 10	3/8	10	10	7 /				
DN 15	1/2	13	13	abla				
DN 25	1	26	23	DN 25	26	DN 25/1"	23	
DN 40	11/2	38	36	DN 40	38	DN 40/1 ¹ /2"	36	
DN 50	2	50	49	DN 50	50	DN 50/2"	49	
DN 65	21/2	66	60	DN 65	66	DN 65/21/2"	60	
DN 80	3	81	73	DN 80	81	DN 80/3"	73	

1 Remarques importantes pour le montage: ATTENTION!

Transport

Ne pas soulever les débitmètres compacts par le corps du capteur de mesure ou par le boîtier de raccordement.



Ne pas poser l'appareil sur le côté électronique.



• Utiliser uniquement des détergents sans solvant pour **nettoyer** le boîtier du convertisseur en polycarbonate.


Températures

Se reporter au chap. 6 "Valeurs limites" pour les limites de température, en pression de service et la tenue au vide en fonction du système utilisé ou des brides.

	Température ambiante	Température du produit
Systèmes compacts	-25 à + 60 °C	-20 à + 60 °C
	-25 à + 40 °C	-20 à +140 °C
- Version EEx	-25 à + 40 °C	-20 à +140 °C
IFS 1000 F (séparé)	-25 à + 60 °C	-20 à + 60 °C
- brides de raccordement	-25 à + 40 °C	-20 à +180 °C
- autres raccordements	-25 à + 40 °C	-20 à +140 °C
- version EEx	-25 à + 40 °C	-20 à +140 ℃

 Lieu d'implantation et position quelconques, mais l'axe des électrodes

Y boîtier de connexion ou boîtier du convertisseur



- Le tube de mesure doit toujours être entièrement rempli.
- Sens d'écoulement indifférent. La flèche marquée sur le débitmètre peut normalement être ignorée. Pour les exceptions, voir le chap. "Réglages usine" dans la notice de montage et d'utilisation du convertisseur de mesure.
- Tirants et écrous: au montage, prévoir suffisamment de place à côté des brides de la conduite.
- **Vibrations:** soutenir fermement la conduite en amont et en aval du capteur. Niveau de vibration selon IEC 068-2-34:

2g_{eff} sur l'échelle de fréquence à allotissement aléatoire 20-500 Hz / 30 min. / dans les 3 axes (x, y, z).

• Ne pas exposer au rayonnement solaire direct.

Prévoir une protection solaire, le cas échéant.


- Champs électromagnétiques de forte intensité: à proscrire à proximité du capteur.
- Section droite amont $5 \times DN$ et aval $2 \times DN$ (DN = diamètre nominal), à partir du plan des électrodes.
- Ecoulement perturbé : augmenter les sections droites amont et aval, ou prévoir un tranquiliseur d'écoulement.
- Mélange de différents fluides : monter le capteur en amont de la zone de mélange, ou à une distance suffisante en aval (mini. $30 \times DN$) pour éviter des perturbations de la mesure.
- Conduites en PVC et conduites en métal à revêtement intérieur: prévoir des anneaux de mise à la terre, voir le chap. 7 "Mise à la terre".
- Conduite calorifugée: ne pas isoler le débitmètre.
- Réglage du zéro: inutile normalement. Pour le contrôle, il faudrait pouvoir régler la vitesse d'écoulement à zéro avec le capteur complètement rempli, et donc prévoir des vannes d'isolement en aval, ou en amont et en aval du débitmètre.

2 Propositions de montage

Entrée ou sortie d'écoulement libre


Monter le capteur dans la section ascendante.

Respecter les indications de montage suivantes pour éviter des erreurs de mesure consécutives à la présence de particules gazeuses ou au fait que la conduite se vide:



écoulement libre






Ne pas monter le capteur à l'aspiration d'une pompe (dépression).



3 Plaque signalétique

IFS 6000 F

Capteur de mesure séparé



Téflon® est une marque déposée de Du Pont

Plaque signalétique des débitmètres compacts: voir la "Notice de montage et d'utilisation" du convertisseur de mesure.

Matériaux d'électrodes

HC	Hastelloy C4
PT	Platine
TA	Tantale
TI	Tintane
V4A	Acier inox 1.4571

4 Versions

IFS 6000 F Capteur de mesure séparé (F) relié au convertisseur de mesure par câbles de signal et de courant de champ.

IFM 6010 K Débitmètre compact (K), convertisseur de mesure IFC 010 K ou IFC 020 K IFM 6020 K installé directement sur le capteur de mesure.

IFM 6080 K Débitmètre compact (K), convertisseur de mesure IFC 090 K installé directement sur le capteur de mesure.

Versions pour atmosphère explosible:

Le capteur de mesure IFS 6000 F et le débitmètre IFM 6080 K sont homologués en tant qu'appareils électriques selon les normes européennes et selon "Factory Mutual" (FM). Pour le certificat de contrôle, le certificat de conformité et le montage de ces appareils, consulter les "Notices d'utilisation Ex" spéciales, jointes uniquement aux matériels pour atmosphères Ex.

5 Montage sur la conduite

- Accessoires de montage, voir page 3.
- Brides de conduite et pression de service, voir chap. 6 "Valeurs limites".
- Ecartement des brides (cote de montage)
 = dimension "a" + 2 fois l'épaisseur du joint D2 (dimension "a", voir chap. 11 "Dimensions et poids", emplacement des joints, voir chap. 7 "Mise à la terre").


Conduites à haute température

Si la température de service est supérieure à 100 °C, prévoir des dispositifs servant à compenser la dilatation. Pour des conduites **courtes**: prévoir des joints élastiques. Pour des conduites **longues**: prévoir des éléments souples (coudés par exemple).

Positionnement des brides

Installer le débitmètre dans l'axe de la conduite. Les faces des brides doivent être parallèles. Déviation maxi:

 L_{max} - $L_{min} \le 0.5$ mm




• Couples de serrage

Pour tous les appareils à brides de raccordement suivant DIN, ANSI et JIS Serrer les tirants et écrous uniformément. Respecter l'ordre (1 à 8) représenté ci-dessous.

Couple de serrage maxi: 32 Nm ~ 3.2 kpm

Pour tous les autres raccordements suivant DIN et ISO

Serrer à bloc.



6 Valeurs limites

Raccords disponibles	Diamètre nominal	Pression maxi. en bar pour une température du produit mesuré de								
	de raccordement	< 40°C	< 60°C	< 70°C	< 90°C	< 100°C	< 120°C	< 140°C	< 180°C	
								**	**	
Raccord à bride selon DIN 2501/PN 40	DN 10*-15	39	37	36	34	33	32	30	28	
Raccord à bride selon JIS 2210/20K	DN 10*-15	39	37	36	34	33	32	30	28	
Raccord à bride selon 150 lb	1/2"*	19,6	19,0	18,7	18,1	17,7	17,0	16,2	14,7	
ANSI B 16.5: 300 lb	1/2"*	39	37	36	34	33	32	30	28	
Raccord à souder aseptique	DN 10*-40	40	40	40	40	40	40	40	_	
pour tubes selon DIN 11 850	DN 50-80	25	25	25	25	25	25	25	-	
Raccord à souder aseptique	12*-38/1"-1 ¹ / ₂ "	40	40	40	40	40	40	40	_	
pour tubes selon ISO 2037	51-76,1/2"-3"	25	25	25	25	25	25	25	_	
Raccord alimentaire selon DIN 11 851	DN 10*-40	40	40	40	40	40	40	40	_	
	DN 50-80	25	25	25	25	25	25	25	-	
Raccord alimentaire selon ISO 2853	12*-38 mm	40	40	40	40	40	40	40	_	
	51-76,1 mm/1 ¹ / ₂ "-3,0"	25	25	25	25	25	25	25	_	
Raccord alimentaire selon SMS 1145	25-76 mm	6	6	6	6	6	6	_	_	
Raccord clamp selon ISO 2852	12*-51 mm/1 ¹ / ₂ "-2,0"	16	16	16	16	16	16	-	-	
	63,5-76,1 mm/2 ¹ / ₂ "-3,0"	10	10	10	10	10	10	1	_	
Tenue au vide		0 mbar a	bs.							

Diamètres nominaux DN 2.5 - 10 / 1/10" - 3/8"

7 Mise à la terre

- Tout capteur de mesure doit être mis à la terre correctement.
- La ligne de terre ne doit pas transmettre de tension perturbatrice. Pour cette raison, ne pas mettre à la terre d'autres appareils électriques sur la même ligne de mise à la terre.

Capteur de mesure séparé IFS 6000 F avec boîtier de connexion

- Il est obligatoire de raccorder une terre de mesure FE.
- Pour les convertisseurs de mesure avec une alimentation de courant de champ pour les capteurs de mesure supérieure à 125 mA / 60 V : raccorder un conducteur de protection PE au capteur de mesure IFS 6000 F en raison du courant de champ plus fort alimenté par le convertisseur de mesure. Voir les schémas de mise à la terre ci-dessous.

^{**} Température maxi du produit à mesurer 140 °C pour débitmètre compact, avec température ambiante maxi. 40 °C.

Systèmes compacts


Alimentation > 50 V AC

- La mise à la terre du débitmètre s'effectue par le conducteur de protection PE, intégré dans le câble d'alimentation, voir également le chap. "Raccordement de l'alimentation" dans la notice de montage et d'utilisation du convertisseur de mesure.
- EXCEPTION: Ne pas raccorder le conducteur de protection PE dans le boîtier de connexion si les systèmes compacts sont utilisés par exemple à proximité d'installations d'électrolyse, de fours à fusion électriques, etc., et en cas de différences de potentiel élevées dans la conduite. Une terre de mesure FE doit servir en même temps de conducteur de protection (terre de protection / de mesure combinée). Le débitmêtre doit alors être associé à la protection contre les contacts accidentels suivant NF C 15-100, en conformité avec les conditions du circuit TT (terre de protection), le cas échéant par l'intermédiaire d'un disjoncteur différentiel (FI) supplémentaire.

Alimentation 24 V AC ou DC

- Assurer une séparation galvanique (PEVL) sûre (NF C 15-100 ou IEC 364 / IEC 536).
- Pour des raisons techniques de mesure, prévoir une terre de mesure (FE).

Schémas de mise à la terre



8 Maintenance

8.1 Remplacement du capteur de mesure séparé


Couper l'alimentation avant toute intervention!

- 1) Avant de démonter "l'ancien" capteur de mesure, noter l'affectation des bornes.
- Effectuer le montage du nouveau capteur de mesure selon la notice de montage livrée avec le capteur.
- Effectuer le raccordement électrique au niveau du capteur de mesure selon la notice de montage et d'utilisation livrée avec le convertisseur de mesure.
- 4) Des données d'étalonnage spécifiques sont déterminées pour chaque capteur de mesure lors de l'étalonnage en usine; ces données sont indiquées sur la plaque signalétique. Ces données comprennent la constante GK du capteur de mesure et la fréquence du champ magnétique.
 - Reprogrammer ces données sur le convertisseur de mesure.
- 5) Si le diamètre nominal du capteur a également changé, il faut aussi reprogrammer la valeur de fin d'échelle Q_{100%} et le diamètre nominal.
- 6) Après la reprogrammation du convertisseur de mesure, effectuer un contrôle de zéro.
- 7) En cas de besoin, remettre à zéro le totalisateur électronique interne du convertisseur de mesure.

8.2 Remplacement des joints toriques D1 sur les adapteurs de raccordement

- Dévisser les écrous-raccord <u>Attention:</u> retenir le débitmètre pour éviter qu'il ne tombe de la conduite.
- Énlever le débitmètre de la conduite.
- Retirer les joints toriques (joints D1, voir schéma de mise à la terre, chapt. 1.2.5) des rainures des l'adapteurs.
- Graisser les nouveaux joints D1 (avec Paraliq GTE 703, Silubin ou autres).
- Placer les joints toriques dans les adapteurs.
- Introduire le débitmètre entre les adapteurs.
- Serrer les écrous-raccord à bloc.

- 1 Capteur de mesure2 Joint torique
- 3 Adapteur
- 4 Ecrou-raccord



9 Pièces de rechange et références des pièces détachées

Joints toriques D1 entre le raccord et le tube de mesure.

Matériau: EPDM, agréé FDA (Emplacement des joints, voir chap.7)

Diamètre non	N°de commande	
mm	pouces	
2.5	1/10	5.30001.03
4	1/6	5.30001.04
6	1/4	5.30001.05
10	3/8	5.31116.02
15	1/2	5.31116.03
25 DIN	_	5.30026.03
25 ISO	1 ISO	5.30026.06
40 DIN	_	5.30034.03
40 ISO	11/2 ISO	5.30034.04
50 DIN	_	5.30038.03
50 ISO	2 ISO	5.30038.03
65 DIN	_	5.30034.06
65 ISO	3 ISO	5.30034.04
80 DIN	_	5.30034.09
80 ISO	4 ISO	5.30034.05

Version à brides

Joints toriques D1 entre le tube de mesure et les anneaux de mise à la terre.

(Emplacement des joints, voir chap. 7)

Diamètre nom	inal	Matériau	N°de commande	
DN 2.5 - 15	DN 2.5 - 15 1/ ₁₀ "- ¹ / ₂ "		5.30014.02	
			5.30014.03	
			5.30014.04	

40 Covertéristiques techniques	
10 Caractéristiques techniques	
Diamètres nominaux / Types	DN 2.5 - 80 et ¹ /10" - 3"
Raccords disponibles	voir page 3
Conductivité électrique	≥ 5 µS/cm (≥ 20 µS/cm pour l'eau froide déminéralisée)
Température ambiante	
Standard	-25 à +60 °C
Versions Ex	-20 à +40 °C
Limites d'utilisation Pression de service/température	
du produit à mesurer	voir tableau des "Valeurs limites", chap. 6
Tenue au vide	0 mbar abs.
Classe d'isolation des bobines de champ	H
Construction des électrodes	électrodes fixes (≥ DN 25 / ≥ 1" à tête polie)
Alimentation des bobines	> 60 V du convertisseur de mesure
Anneaux de mise à la terre	standard pour raccordements à bride
Classe de protection (EN 60 529/IEC 529)	IP 67
Matériaux	
Tube de mesure	inox 1.4301
Revêtement	Téflon® pur, PFA, agréé FDA
DN 2,5 - 10 / ¹ / ₁₀ " - ³ / ₈ "	renforcé d'un manchon fritté
DN 15 - 80 / ¹ /2" - 3"	renforcé d'une grille inox
Electrodes	
Standard	Hastelloy C4
Version spéciale	inox 1.4751, titane, tantale, platine, autres sur demande
Pagaardamanta	auties sur demande
Raccordements Brides selon DIN 2501	1
ANSI B 16.5	Standard: inox 1.4301
JIS 2210	∫ Version spéciale: inox 1.4404
Raccord à souder aseptique pour tubes	_
selon DIN 11 850	1
ISO 2037	
Raccord alimentaire et raccords souples (option) selon DIN 11 851	nox 1.4404
Raccord alimentaire selon SMS 1145	
Raccord alimentaire selon ISO 2853	
Raccord clamp selon ISO 2852	-
<u>Boîtier</u>	
DN 2,5 - 15 mm / ¹ / ₁₀ " - ¹ / ₂ " DN 25 - 80 mm / 1" - 3"	inox 1.4462 inox 1.4301
Boîtier de raccordement	
Standard	Aluminium moulé sous pression, peint
Version spéciale	inox 1.4031, autres sur demande
Anneaux de mise à la terre	
(pour raccord à bride)	inox 1.4571, autres sur demande

Téflon® est une marque déposée par Du Pont.

11 Dimensions et poids

ATTENTION!


La **hauteur totale** correspond à la **dimension b** (tableau) **plus** la hauteur du boîtier de raccordement ou du convertisseur de mesure, cf. plans.

Le **poids total** résulte de l'addition du poids du capteur de mesure (tableau) **et** du poids du boîtier de connexion ou du convertisseur de mesure, cf. ci-dessous.


Boîtier de connexion

Convertisseurs de mesure IFC 010 K et IFC 020 K

Convertisseur de mesure IFC 090 K









Poids 0,5 kg env.


Poids 1,6 kg env.

Poids 2,3 kg env.

Raccordements à bride selon DIN, JIS et ANSI

Capteur de mesure				Dimensions en mm							Poids
DN / types Raccords à bride			à bride	a	b _{max}		ØD d				
DIN/JIS	ANSI	DIN/JIS	ANSI			DIN/PN 40	JIS/20 K	ANSI/150 lb	ANSI/300 lb		en kg
DN 2.5	1/10"										
DN 4	1/8"										
DN 6	1/4"	DN 10	1/2"	130	142	90	90	88.9	95.2	51	2.6
DN 10	3/8"										
DN 15	1/2"	DN 15				95	95				

DN 2.5 - 15 / 1/10" - 1/2"




(Suite à la page suivante)


Dimensions sans pièce de raccordement/adapteur

Diamètre no	ominal / type	Dimensio	Poids approx. en kg			
mm	pouces	L _M	b _{max}	d	е	sans adapteur
DN 2.5	1/10					
DN 4	1/8					
DN 6	1/4	180	142	51	44	1,2
DN 10	3/8					
DN 15	1/2					
DN 25	1	186	146	40	80	1,8
DN 40	11/2	200	164	49	98	3,2
DN 50	2	204	196	65	130	4,5
DN 65	21/2	250	221	78	156	7,0
DN 80	3	266		10	130	7,0

DN 2.5 - 15 / 1/10" - 1/2"



DN 25 - 80 / 1" - 3"




Dimensions avec pièces de raccordement montées/adapteurs (1)

Raccord à souder aseptique pour tubes selon DIN 11 850

DN de raccordement	ø D	LA	а	ø D1	ø D2	ø D3
DN 10 1)	20	20.0	400	10	12	15
DN 15	38	30,0	180	16	18	21
DN 25	63	25,0	186	26	28	31
DN 40	78	23,0	200	38	40	43
DN 50	92	22,0	204	50	52	55
DN 65	112	21,0	250	66	68	72
DN 80	127	29,0	266	81	83	87

Raccord à souder aseptique pour tubes selon ISO 2037

DN de raccord	lement	ø D	L _A	а	ø D1	ø D2	ø D3
12 mm 1)	_	20	20.0		10,0	12,0	15,0
18 mm	-	38	30,0	180	16,0	18,0	21,0
25 mm	1 2)	63	22,0	1	22,6	_	25,6
38 mm	11/2"	78	26,5	207	35,6	_	38,6
51 mm	2"	92	28,5	217	48,6	-	51,6
63,5 mm	21/2"	112	27,5	263	60,3	_	64,1
76,1 mm	3"	127			72,9	_	76,7




1) valable pour diamètres nominaux DN 2.5-10 / 1/10"-3/8" 2) pas conforme à ISO 2037 (Suite à la page

Dimensions avec pièces de raccordement montées/adapteurs (1)


Raccord alimentaire selon DIN 11 851

DN de raccordement	ø D	L _A	а
DN 10 1)	20		214
DN 15	38	47.0	214
DN 25	63		230
DN 40	78	49,0	252
DN 50	92	50,0	260
DN 65	112	53,0	314
DN 80	127	66,0	340




Raccord alimentaire selon ISO 2853

DN de raccordement		ø D	LA	а
12 mm 1)	_	20	50.0	
18 mm	_	38	53,0	226
25 mm	-	63	45,0	
38 mm	11/2"	78	49,5	253
51 mm	2"	92	51,5	263
63,5 mm	21/2"	112	50,5	309
76,1 mm	3"	127	30,3	309




Raccord alimentaire selon SMS 1145

DN de raccordement	ø D	LA	а
25 mm	63	38,5	213
38 mm	78	48,0	250
51 mm	92	50,0	260
63,5 mm	112	53,0 314	
76 mm	127		



Raccord clamp selon ISO 2852

DN de raccordement		ø D	LA	а
12 mm 1)	_	20	40.5	040
18 mm	-	38	49,5	219
25 mm	-	63	45,0	226
38 mm	11/2"	78	49,5	253
51 mm	2"	92	51,5	263
63,5 mm	21/2"	112	50,5	309
76,1 mm	3"	127	30,5	309



1) pour diamètres nominaux DN 2.5 - 10 / 1/10" - 3/8"

Formulaire pour retourner le débitmètre

Comment procéder si vous devez retourner votre débitmètre à KROHNE pour contrôle ou réparation

Votre débitmètre électromagnétique est un appareil

- fabriqué avec un soin extrême par une entreprise certifiée selon la norme ISO 9001, puis soumis à de multiples contrôles
- étalonné avec le tube de mesure rempli, sur un banc d'essai spécifique comptant parmi les plus précis au monde.

Si vous respectez les instructions données dans la notice présente pour le montage et la mise en oeuvre, vous aurez rarement des problèmes avec ces appareils.

Toutefois, si vous devez nous retourner un débitmètre aux fins de contrôle ou de réparation, veuillez respecter scrupuleusement les points suivants:

Les dispositions légales auxquelles doit se soumettre KROHNE en matière de protection de l'environnement et de son personnel imposent de ne manutentionner, contrôler ou réparer les appareils qui lui sont retournés qu'à la condition expresse qu'ils n'entraînent aucun risque pour le personnel et pour l'environnement. KROHNE ne peut donc traiter l'appareil que vous lui retournez que s'il est accompagné d'un certificat établi par vous et attestant de son innocuité (voir modèle ci-après).

Si les substances mesurées avec l'appareil présentent un caractère toxique, corrosif, inflammable ou polluant pour les eaux, veuillez:

- contrôler que toutes les cavités du capteur de mesure soient exemptes de telles substances dangereuses, et le cas échéant effectuer un rinçage ou une neutralisation; (Sur demande, KROHNE peut vous fournir une notice expliquant la façon dont vous pouvez savoir si le capteur de mesure nécessite éventuellement une ouverture pour rinçage ou neutralisation.)
- joindre à l'appareil retourné un certificat décrivant les substances mesurées et attestant de son innocuité.

KROHNE fait appel à votre compréhension, et ne pourra traiter les appareils retournés qu'à la seule condition de l'existence de ce certificat.

MODELE de Certificat					
Société:	Adresse:				
Service:	Nom:				
Tél.:					
Le débitmètre électromagnétique ci-joint,					
Туре:	N° de commission ou de série:				
a été utilisé avec (désignation des substa	ces mesurées) :				
Ces substances présentant un caractère					
polluant pour les eaux */ toxique	'/ corrosif */ inflammable *,				
nous avons					
- contrôlé l'absence desdites substances	• •				
 rincé et neutralisé toutes les cavités de (* Rayer les mentions inutiles) 	appareii "				
Nous confirmons par la présente que l'ap	areil retourné ne présente aucune trace de substances susceptibles de représenter				
un risque pour les personnes et pour l'en	ronnement.				
Date:	ignature:				
Cachet de l'entreprise:					